

PLAN DE MEJORAMIENTO

PAGINA: 1 DE 1

Consecutivo	OBSERVACIÓN	CAUSAS	SECRETARIA GENERAL	Acción de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas	Observaciones
							Fecha de Inicio	Fecha de Terminación			
1	En el primer piso gran parte del cielo raso instalado por el contratista , de acuerdo al cumplimiento del contrato, se encuentra completamente deteriorado, debido a que en el segundo piso se encuentra una fuga de agua en uno de los baños de las oficinas de la alcaldía local. Situación que fue notificada tanto al alcalde local, como la oficina de apoyo logístico de la alcaldía mayor de cartagena.	Por un accidente involuntario se quebró una tubería del baño del segundo piso de la alcaldía menor y se presentó filtración de agua al piso inferior causando el deterioro evidente en el cielo raso del primer piso.	SECRETARIA GENERAL	Tan pronto la oficina de apoyo logístico, tuvo conocimiento de este hecho procedió a enviar al equipo de mantenimiento de esta dependencia, quienes inmediatamente subsanaron este daño, realizando las obras pertinentes.	Secretaria General Apoyo logístico	Ivan Martinez Ibarra	22/04/2013	22/04/2013	N° de acción correctiva ejecutada / No. Acción correctiva programada	100%	al momento de la suscripción de este plan de mejoramiento ya se había subsanado el hecho que produjo la presente observación.
2	En el baño del primer piso, el cual se encuentra ubicado al lado del sitio donde se esta el vigilante del edificio , presenta una fuga de agua, la comisión resalta tal situación como hecho grave, porque se esta desperdiciando un recurso natural sin control por parte de los usuarios de l centro de servicios.	Por un accidente involuntario se rompió una tubería del baño del segundo piso de la alcaldía menor y se presentó filtración de agua al piso inferior causando el deterioro evidente en el cielo raso del primer piso.	SECRETARIA GENERAL	Tan pronto la oficina de apoyo logístico, tuvo conocimiento de este hecho procedió a enviar al equipo de mantenimiento de esta dependencia, quienes inmediatamente subsanaron este daño, realizando las obras pertinentes.	Secretaria General Apoyo logístico	Ivan Martinez Ibarra	22/04/2013	22/04/2013	N° de acción correctiva ejecutada / No. Acción correctiva programada	100%	al momento de la suscripción de este plan de mejoramiento ya se había subsanado el hecho que produjo la presente observación.
				2. verificar que el supervisor realice su función de hacer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento del objeto contractual.	Secretaria General	Ivan Martinez Ibarra	22/04/2010	22/04/2013	2. No. de Informe del contratista con sus respectivos soportes / No. de informes requeridos por el supervisor.	100%	al momento de la suscripción de este plan de mejoramiento ya se había subsanado
				1. Verificar que el cumplimiento de las obligaciones establecidas para el contratista, se desarrollen de acuerdo a lo estipulado en el contrato.	Secretaria General	Ivan Martinez Ibarra	22/04/2013	22/04/2013	1. No. obligaciones contractuales verificadas / No. Contratos suscritos en la dependencia	100%	
				2. verificar que el supervisor realice su función de hacer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento del objeto contractual.	Secretaria General	Ivan Martinez Ibarra	22/04/2013	22/04/2013	2. No. de Informe del contratista con sus respectivos soportes / No. de informes requeridos por el supervisor.	100%	

PLAN DE MEJORAMIENTO

PAGINA: 1 DE 1

Consecutivo	OBSERVACIÓN	CAUSAS		Acción de Mejoramiento a desarrollar	Area Encargada	Responsable del Cumplimiento	Ejecución		Indicador de Cumplimiento	Metas	Observaciones
							Fecha de Inicio	Fecha de Terminación			
1	En el primer piso gran parte del cielo raso instalado por el contratista, de acuerdo al cumplimiento del contrato, se encuentra completamente deteriorado, debido a que en el segundo piso se encuentra una fuga de agua en uno de los baños de las oficinas de la alcaldía local. Situación que fue notificada tanto al alcalde local, como la oficina de apoyo logístico de la alcaldía mayor de cartagena.	Por un accidente involuntario se quebró una tubería del baño del segundo piso de la alcaldía menor y se presentó filtración de agua al piso inferior causando el deterioro evidente en el cielo raso del primer piso.	SECRETARIA GENERAL	Tan pronto la oficina de apoyo logístico, tuvo conocimiento de este hecho procedió a enviar al equipo de mantenimiento de esta dependencia, quienes inmediatamente subsanaron este daño, realizando las obras pertinentes.	Secretaria General Apoyo logístico	Ivan Martinez Ibarra	22/04/2013	22/04/2013	Nº de acción correctiva ejecutada / No. Acción correctiva programada	100%	al momento de la suscripción de este plan de mejoramiento ya se había subsanado el hecho que produjo la presente observación.
2	En el baño del primer piso, el cual se encuentra ubicado al lado del sitio donde se está el vigilante del edificio, presenta una fuga de agua, la comisión resalta tal situación como hecho grave, porque se está desperdiciando un recurso natural sin control por parte de los usuarios de l centro de servicios.	Por un accidente involuntario se rompió una tubería del baño del segundo piso de la alcaldía menor y se presentó filtración de agua al piso inferior causando el deterioro evidente en el cielo raso del primer piso.	SECRETARIA GENERAL	Tan pronto la oficina de apoyo logístico, tuvo conocimiento de este hecho procedió a enviar al equipo de mantenimiento de esta dependencia, quienes inmediatamente subsanaron este daño, realizando las obras pertinentes.	Secretaria General Apoyo logístico	Ivan Martinez Ibarra	22/04/2013	22/04/2013	Nº de acción correctiva ejecutada / No. Acción correctiva programada	100%	al momento de la suscripción de este plan de mejoramiento ya se había subsanado el hecho que produjo la presente observación.
				2. verificar que el supervisor realice su función de hacer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento del objeto contractual.	Secretaria General	Ivan Martinez Ibarra	22/04/2010	22/04/2013	2. No. de Informe del contratista con sus respectivos soportes / No. de informes requeridos por el supervisor.	100%	al momento de la suscripción de este plan de mejoramiento ya se había subsanado
				1. Verificar que el cumplimiento de las obligaciones establecidas para el contratista, se desarrollen de acuerdo a lo estipulado en el contrato.	Secretaria General	Ivan Martinez Ibarra	22/04/2013	22/04/2013	1. No. obligaciones contractuales verificadas / No. Contratos suscritos en la dependencia	100%	
				2. verificar que el supervisor realice su función de hacer el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del cumplimiento del objeto contractual.	Secretaria General	Ivan Martinez Ibarra	22/04/2013	22/04/2013	2. No. de Informe del contratista con sus respectivos soportes / No. de informes requeridos por el supervisor.	100%	